









Transportlīdzekļa remonta izmaksu aprēķins : MSA 23/3

Datums	03.01.2023
Marka/Modelis	VW Transporter 4x4
Valsts Reg. Nr.	ME 5452
VIN	WV1ZZZ7H23H120328
Tipa jauda	2.5, 96 KW
Izveiduma gads	
Odom. rādījums	

Veicamie darbi

Nr.		Laiks (h)	Darbs (EUR)
1	Turbīnas maiņa	5,2	109,20
2	Izspūšēja sēļavīto skrūvju urbšana	1,2	33,60
3	Bīdāmo durvju šarnīra maiņa	0,9	18,90
4	Degvielas sprauslu pārbaude uz stenda		125,00
5	Degvielas sistēmas remonts, sprauslu demontāža/montāža		80,00
6	Izspūšējas koklators skrūvju urbšana	2	42,00
7	Ozīmēja galvas demontāža/montāža	10	210,00
8			
	Kopā	19,6	616,90

Normatīvās izdevums bez PVN EUR 21,00

Nepieciešamās rezerves daļas un materiāli	Mērvienība	Skaits	Cena bez PVN	Summa bez PVN
urbiņa (tēta)	gb	1	220,00	220,00
Sprauslu komplekts	gb	5	120,00	600,00
Korpusta skrūve	gb	5	11,97	59,85
Sprauslu Vadu komplekts	gb	5	5,48	27,40
Durvis durvis restaurācija	gb	1	75,68	75,68
Galvas skrūve	gb	1	720,00	720,00
Galvas skrūve	gb	1	33,10	33,10
Vārstu vārstu tilve	gb	1	42,01	42,01
			28,47	28,47
Summa bez PVN			2423,37	1298,91
PVN 21%			508,90	
Summa			2932,27	1908,71

Reģistrēto rezerves daļu pasūtīšana un remonta darbu veikšana tiek uzskaita tikai pēc pilnīgas tālruna apstiprināšanas. Kopējais izmaksu remonta laikā var palielināties nozīmīgu defektu vai bojājumu dēļ, par izmaiņām iepriekš brīdinot un saskaņojot ar pasūtītāju.